



## **Tutorial simplificado para geração do arquivo digital referente à Portaria CAT 52/07 SP utilizando o aplicativo SWMFD.**

Para a geração do arquivo COTEPE faça download do aplicativo SWMFD (<http://www.sweda.com.br/arg/shouse/111.zip>).

Este aplicativo pode ser utilizado somente para as impressoras fiscais térmicas que possuem Memória Fita-Detalhe.

### **Gerando o arquivo transferindo dispositivos MF e MFD:**

#### **1 - No menu "ECF" clique no item "Detecção Automática F4".**

Deverá aparecer uma mensagem de confirmação de detecção, caso o ECF não seja detectado verifique o cabo de comunicação ou a existência de aplicativo causando o bloqueio da porta de comunicação.

#### **2 - No menu "ECF/Transferir Dispositivos" clique no item "MF".**

Aparecerá o status de transferência, ao término clique OK.

#### **3 - No menu "ECF/Transferir Dispositivos" clique no item "MFD".**

Aparecerá o status de transferência, ao término clique OK, o arquivo .MFD já ficará aberto, deixando habilitado o menu "GERAR".

#### **4 - No menu "Gerar" clique no item "Arquivo COTEPE".**

Selecionar a faixa de data ou CRZ, desmarcar o item "Arquivo temporário", marcar "TDM" e clicar OK.

#### **5 - Surgirá uma janela para digitar o nome do arquivo que será enviado pelo o site.**

Digite o nome do arquivo .txt, clique em "Abrir".

#### **6 - Surgirá outra janela para abrir o arquivo Binário.**

Selecione o arquivo Binário de número de serie .MF, e clique em "Abrir".

#### **7 - Clicando em Abrir o arquivo já vai ser gerado, clique sim para carregar o arquivo e visualize se foi gerado corretamente.**

O arquivo a ser enviado se encontra na pasta C:\SWEDA\SW... caso não tem sido alterado o diretório padrão, o arquivo deve ser enviado pelo site da SEFAZ através da opção "**Envio de Arquivo - Cupom Fiscal**".

Para mais detalhes sobre o aplicativo leia "Instruções de Operação.pdf" fornecido juntamente com o aplicativo.